

Limpiieza

DE FIBRA ÓPTICA

FibreMex

LIMPIEZA CON AIRE

El **aire comprimido** es muy recomendable cuando se realiza la limpieza de los **DISTRIBUIDORES DE FIBRA ÓPTICA**.

No obstante, el aire comprimido y los sprays limpiadores no deben usarse para limpiar los extremos.



LIMPIEZA EN SECO

La limpieza en seco es un método diseñado para retirar únicamente **LA GRASA CUTÁTEA**, ya que con el resto de los contaminantes resulta un procedimiento muy riesgoso.

Utilizar este método para retirar polvo y otros residuos, puede **raspar o astillar los extremos** debido a la falta de un disolvente. Para retirar este tipo de contaminantes, existen la jabonera y el limpiador de férula.



TIP

LIMPIADOR DE FÉRULA

El **LIMPIADOR DE FÉRULA**, es una variante de la **limpieza en seco**, tiene una vida útil de 800 tiros y se puede encontrar en dos modelos, para acopladores universales de 2.5 mm (SC, FC y ST) y de 1.5 mm para LC y MU.



Fibremex S.A. de C.V.

Av. Peñuelas N°5 Interior 18 Fracc. Industrial San Pedrito Peñuelas
Querétaro, Oro. México C.P. 76148 Tel. 01 442 220 80 46

01800 800 0011

www.fibremex.com